

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对“鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆”，我司说明如下：

关于早期“东莞市飞鹏电梯有限公司”（快意电梯股份有限公司前身）生产的型号为：TGJ1000/1.0-JXW的乘客电梯，主机型号为EPM300，该主机为德国阿尔法品牌，制动器顶杆为非导磁材料，不需要更换，整个制动器为铆接结构，不需要对制动器机构进行拆解保养。

特此告知，商祺！

快意电梯股份有限公司
(公章)

二零二一年十一月二十八日